

NTY - KLPVW013 - AUDI A3,SEAT ALTEA,LEON,TOLEDO III,SKODA OCTAVIA,VW GOLF V,C

Características:

artículo complementario / información complementaria 2: sin tornillos

artículo complementario / información complementaria 2: con anillo sensor magnético incorporado
llanta, nº

Referencias fabricante (OEM):

AUDI

5Q0 407 621C, 8V0 498 625, 8V0 498 625B, 1K0 498 621, 2K0 498 621, 5K0 498 621A, 8V0 598 625,
5Q0 407 621B

SEAT

1K0 498 621, 8V0 498 625B, 8V0 598 625, 5Q0 407 621B, 2K0 498 621, 5K0 498 621A, 5Q0 407 621C,
8V0 498 625

SKODA

8V0 598 625, 1K0 498 621, 2K0 498 621, 5K0 498 621A, 5Q0 407 621B, 5Q0 407 621C, 8V0 498 625,
8V0 498 625B

VW

2K0 498 621, 5K0 498 621A, 8V0 598 625, 5Q0 407 621B, 5Q0 407 621C, 8V0 498 625, 8V0 498 625B,
1K0 498 621

