

BERU - GN056 - Bujía de precalentamiento

Calentador para motores 1.4 HDI / 1.6 HDI / 1.6 TDCI.

Referencia original: Citroen 5960 78, 5960 79, 5960 F9 / Ford 1447128, 2S6Q-6M090-BB Volvo 9650100080

Tipo de bujías: postincandescente

Tipo de bujías: Bujía de calentamiento de espiga

Tensión [v]: 11v

Técnica conexión: 4 mm PIN

Longitud [mm]: 125

Profundidad de montaje [mm]: 28

Medida de rosca: M8x1,0

Ancho de llave: 8 mm

Intensidad de corriente [a]: 10

Rosca cónica: 123

Par de apriete de [nm]: 8

Par de apriete hasta [nm]: 10

Momento de rotura [nm]: 20

